




STUDWELD 1200

sinerjic

- StudWeld 1200 é um rectificador trifásico sinérgico para soldadura por arco eléctrico de pernos de aço, inoxidável, titânio, níquel, latão, alumínio, etc. de 3 a 14 mm de diâmetro, com ou sem gás. Permite ligação simultânea e selecção manual ou automática de duas pistolas.
- StudWeld 1200 es un rectificador trifásico sinérgico para soldadura por arco eléctrico de pernos de acero, inoxidable, titanio, níquel, latón, aluminio, etc de 3 mm a 14 mm de diámetro, con o sin gás. Permite conexión simultánea y conmutación manual o automática de dos pistolas.
- StudWeld 1200 est un redresseur triphasé sinérgique pour soudage à l'arc électrique de goujons de acier, inoxydable, titane, nickel, laiton, aluminium, etc. de 3 mm jusqu'à 14 mm diamètre. Permet la connexion simultanée et sélection manuel où automatique de deux pistolets.
- StudWeld 1200 is a three phased sinérgic rectifier for electric arc stud welding of steel, stainless steel, titanium, nickel, brass, aluminium, etc. from 3 mm to 14 mm diameter, with or without gas. Allows simultaneous connection and manual or automatic selection of 2 welding guns.

STUDWELD 1200



- 1 - Tecla de selecção pistola 1/2
- 2 - Tecla selecção parâmetro A/ms
- 3 - Visor digital Amp.
- 4 - Visor digital mseg.
- 5 - Sinalizador rede
- 6 - Sinalizador sobrecarga
- 7 - Sinalizador falha de rede
- 8 - Botão de regulação

- 1 - Touche selection pistolet 1/2
- 2 - Touche selection parametre A/ms
- 3 - Affichage digitel Amp
- 4 - Affichage digitel mseg.
- 5 - Voyant réseau
- 6 - Voyant de surcharge
- 7 - Voyant manque alimentation
- 8 - Bouton de réglage

- 1 - Tecla selección pistola 1/2
- 2 - Tecla selección parámetro A/ms
- 3 - Visor digital Amp.
- 4 - Visor digital mseg.
- 5 - Señalizador red
- 6 - Señalizador sobrecarga
- 7 - Señalizador fallo en red
- 8 - Botón de regulación

- 1 - 1/2 pistol selecting key button
- 2 - A/ms selecting key button
- 3 - Amp. display
- 4 - msec. digital display
- 5 - Input voltage led indicator
- 6 - Overheating led indicator
- 7 - Input voltage fault led
- 8 - Adjusting knob

Tensão de alimentação / Tensión de alimentación / Input voltage / Tension d'alimentation	V	3 x 400 ±15%
Frequência / Frecuencia / Frequency / Frequence	Hz	50/60
Regulação corrente / Regulación corriente / Welding current range / Courant de soudage	A	50 - 1200
Capacidade de soldadura / Capacidad de soldadura / Welding capacity / Capacité de soudage	Ø mm	1 - 14
Tensão em vazio / Tensión en vacío / No-load voltage / Tension à vide	V	90
Factor de marcha / Duty cycle / Facteur de marche	A @ 10%	1200
Grau de protecção / Grado de protección / Protection degree / Degrée de protection	IP code	IP23
Peso / Weight / Poids	kg	95

ELECTREX Portugal: ☎(+351) 234 313 433 📠(+351) 234 313 024 ✉electrex@electrex.eu www.electrex.eu
 ELECTREX España: ☎(+34) 916 608 556 📠(+34) 916 608 299 ✉pedroalcantara@electrex.eu
 ELECTREX France: 📠(+33) 637 750 462 ✉jrbeiro@electrex.eu

Reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem pré-aviso / Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo
 Reserves the right to change technical specifications without prior notice / Se réserve le droit de changer les spécifications techniques sans pré-avis